

Creaclic.ch - Fiche créative La bougie pain d'épices

Plaisir des yeux et parfum de Noël, avec une bougie aux allures de pain d'épices

MATERIEL :

- pour la bougie : boîte en métal de forme de coeur, mélange à bougies, 3 mèches rigides avec pied, huile parfumée pain d'épices ou autres senteurs de Noël, colorant brun ou miel, stylo de cire blanche kerzenpen (ou candlepen) pour le décor
- pour la boîte : peinture brun et orange, pinceau, ruban de masquage, bâton de cannelle, fil métallique couleur or, anis étoilé, stylo décoratif pâteux (pébéo touch par exemple), colle universelle



Création et photos : Nadine Allemann

REALISATION



Faites fondre au bain-marie votre cire, ajoutez-y le parfum (15 à 20 gouttes) et le colorant. Une fois la cire fondue, trempez rapidement le bas de votre mèche. Placez-la immédiatement dans la boîte, pour que la cire adhère au métal en refroidissant. Vos mèches seront ainsi placées et ne bougeront plus. Pour les maintenir droites, utilisez le ruban de masquage et prévoyez un espace libre assez grand pour verser la cire. Comme le métal est sensible à la chaleur, ne versez pas en une fois votre cire ! La chaleur dilaterait le fer qui ne serait plus étanche. Pour éviter tout problème de ce type, vous pouvez placer votre boîte dans l'évier, sur un bloc de congélation, avec un peu d'eau froide. Ceci vous permettra aussi de travailler plus vite, la cire se figeant rapidement grâce au froid. Sur la photo de gauche, des cailloux ont été placés sur le bloc de congélation pour le maintenir au fond de l'évier. Versez un peu de cire, de façon à couvrir légèrement le fond du moule, laissez figer. Corrigez éventuellement la couleur de la cire en ajoutant plus de couleur si désiré.


Continuez à verser la cire, au début par fines couches. Après un centimètre de remplissage, vous pouvez verser le reste en une seule fois. Laissez refroidir un peu, puis sortez votre boîte de l'évier pour la mettre à plat sur le plan de travail, pour que le niveau de la cire soit bien régulier. Réservez un peu de cire fondue pour la fin, la surface de la bougie se creusant en refroidissant. (attendre au moins deux heures avant de verser cette couche finale.)



Lorsque votre cire sera complètement refroidie, ôtez l'adhésif et coupez les mèches à environ 8mm. Utilisez le stylo de cire blanche Candle-Pen ou Kerzen-Pen pour dessiner un glaçage selon votre fantaisie ou en suivant le modèle proposé ci-contre. Le tracé peut être corrigé avec un cure-dent, en cas de petits défauts, mais faites-le tout de suite car cette cire sèche assez vite.



Astuce confort : la boîte étant plutôt haute, utilisez un livre ou autre objet pour stabiliser votre poignet à la hauteur de la boîte et dessiner plus confortablement le décor.



Utilisez le ruban de masquage pour délimiter la surface qui sera peinte; préparez une teinte brun lumineux en mélangeant la peinture brune et un peu de orange, puis peignez le couvercle. Laissez sécher puis passez une seconde couche.

Coupez environ 60 cm de fil de fer couleur or et enroulez plusieurs fois autour du bâton de cannelle; attachez-y aussi l'anis étoilé en le décalant un peu sur le côté, pour qu'une fois posés à plat les éléments ne se chevauchent que très légèrement.



Avec le stylo à effet blanc, reproduisez le motif "glaçage" que vous avez précédemment dessiné sur la cire. Laissez sécher puis collez votre décor avec de la colle universelle.

VARIANTE



Une variante "boîte carrée et technique des serviettes" vous est également proposée, sans décor imitation sucre-glace, mais toujours sur le thème de la bougie au pain d'épices.